



1. 異常が見られるプロダクトがある

異常が見られるプロダクトが確認されています。(調査中案件リスト : PRDT_0069)

対象 : L2 NWLR 及び 後続プロダクト
異常確認済のパス・シーン :

分解能	観測日	パス	シーン
K (1km)	2025/8/19	204	07
	2025/8/20	195	07~14
	2025/8/20	229	06~15
Q (250m)	2025/8/20	195	08~09, 11, 15
	2025/8/20	229	08~10, 12



JASMESのImage Archiveでの確認結果 (2025/8/20 CHLA)